

El mapa muestra la cuadrícula de evaluación para los informes y el número de edificios destruidos y dañados según las encuestas de Mando del Frente Doméstico (Israel)

### Revisión de la estructura inicial

- Estructura peligrosa. Daños graves generales que ponen en peligro la estabilidad de toda la estructura u otros riesgos para la estructura en su conjunto.
- Estructura de uso limitado. Daño local severo o daño general moderado.
- Estructura apta para poblaciones dentro de zonas peligrosas. Será posible que una población permanezca solo después de que se hayan marcado las áreas peligrosas.
- ★ Ubicación de la explosión

### Número de edificios dañados o destruidos


- Total**
- 0 - 5
  - 6 - 10
  - 11 - 15
  - 16 - 20
  - 21 - 25
- Estructura peligrosa  
 Estructura de uso limitado

### Fuentes de datos:

Mando del Frente Doméstico (Israel), GADM, OpenStreetMap, Imágenes

Con el apoyo del Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido, la Oficina

La descripción y el uso de límites administrativos, nombres y datos asociados que se muestran aquí no implican respaldo o aceptación por parte de MapAction.



**Creado** 18 Mar 2021 / 16:00 UTC+01:00

**Proyección y Referencia** WGS 1984 UTM Zone 32N / WGS

**Número** AC-2021-000020-GNQ

Producido por MapAction  
<https://mapaction.org>  
[guineaecuatorial@mapaction.org](mailto:guineaecuatorial@mapaction.org)