


El mapa muestra la cuadrícula de evaluación para la presentación de informes y el número de edificios destruidos y dañados según los datos de UNOSAT analizados el 13/03/2021.

Edificios destruidos = 238
Gravemente dañado = 133
Moderadamente dañado = 234
Potencialmente dañado (1km) = 506
Potencialmente dañado (2km) = 3199

Edificios analizados	Número de edificios dañados o destruidos
● Destruído (238)	■ 1 - 5
● Daño severo (133)	■ 6 - 12
● Daño moderado (234)	■ 13 - 27
● Potencialmente dañado	■ 28 - 42
★ Ubicación de la explosión	■ 43 - 105
Destruído	
Daño	

Fuentes de datos:
 OCHA ROWCA, UNOSAT, GADM, OpenStreetMap, Imágenes ©2021 Maxar
 Con el apoyo del Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido, la Oficina
 La descripción y el uso de límites administrativos, nombres y datos asociados que se muestran aquí no implican respaldo o aceptación por parte de MapAction.



Creado 16 Mar 2021 / 10:00 UTC+01:00
Proyección y Referencia WGS 1984 UTM Zone 32N / WGS
Número AC-2021-000020-GNQ
 Producido por MapAction
<https://mapaction.org>
guineaecuatorial@mapaction.org